



## REPORTE CALIDAD DEL AGUA PARQUES Y JARDINES 2017

**Nombre del Parque/Jardín:** *Parque Jacarandas*

**Entre:** *Bosque De Magnolias Y Bosque De Jacarandas*

**Colonia:** *Bosque De Las Lomas*

**Delegación:** *Miguel Hidalgo*

**Fecha:** *20 de Julio de 2015*

**Bebederos Instalados:** *4*

**Horario de Servicio:** *24 Hrs. Diario*

Parámetro	Unidad	Límite Permisible NOM-127-SSA1-1994	Calidad del Agua
Cloro Residual Libre	mg/L	0.2 - 1.5	0.8
Cloro Total	mg/L	4 - 5	0.9
ph	UpH	6.5-8.5	7.9
Turbiedad	UTN	20	0.6
Nitrógeno de Nitratos	mg/L	10	1.0
Nitrógeno Amoniacal	mg/L	0.5	0.1
Cloruros	mg/L	250	12.1
Dureza Total	mg/L	500	91.1
Hierro	mg/L	0.30	0.052
Manganeso	mg/L	0.15	0.019
Coliformes Totales	col/100 ml	Ausencia	Ausencia
Coliformes Fecales	col/100 ml	Ausencia	Ausencia

*Parámetros sancionados por la "Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización". Publicada el 22 de noviembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.*

### SIMBOLOGIA

**UpH**--Unidades de potencial de hidrógeno

**UPt/Co**--Unidades de Platino Cobalto

**UTN**--Unidades nefelométricas de turbiedad

**mg/L**--Miligramos por litro

**Col/100 ml**--Colonias por 100 mililitros de muestra